

Charakterystyka obiektów Banku Spółdzielczego w Cycowie pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku
 - Chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów po stronie budynku
- 2. Parking:**
 - Parking zewnętrzny – znajdujący się bezpośrednio przy oddziale banku
- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
- 4. Dostępność:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku za pomocą pochylni
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Banku Spółdzielczego w Urszulinie, ul. Lubelska 35

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Brak pochylni dla osób poruszających się na wózku
- 2. Parking:**
 - Parking zewnętrzny – znajdujący się za budynkiem oddziału
- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
- 4. Dostępność:**
 - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dla klientów

Filia Banku Spółdzielczego w Starym Brusie, Stary Brus 99/14

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Filia znajduje na pierwszym piętrze bloku mieszkalnego
 - Brak pochylni dla osób poruszających się na wózku
- 2. Parking:**
 - Parking zewnętrzny – parking ogólnodostępny wokół budynku bloku

3. **Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
4. **Dostępność:**
 - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku
5. **Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1”
6. **Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Banku Spółdzielczego w Ludwinie, Ludwin 17A

1. **Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Brak pochylni dla osób poruszających się na wózku
2. **Parking:**
 - Parking zewnętrzny – znajdujący się przed budynkiem oddziału
3. **Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
4. **Dostępność:**
 - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku
5. **Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1”
6. **Toaleta:**
 - brak toalety dla klientów

Oddział Banku Spółdzielczego w Rejowcu, ul. Mikołaja Reja 1A

1. **Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku
 - Chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów po stronie budynku
2. **Parking:**
 - Parking zewnętrzny – znajdujący się przy budynku oddziału
3. **Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
4. **Dostępność:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku za pomocą pochylni
5. **Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
6. **Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Punkt obsługi klienta w Rejowcu Fabrycznym, ul. Hirszfelda 3

1. **Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Brak pochylni dla osób poruszających się na wózku
2. **Parking:**
 - brak dedykowanego parkingu

- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
- 4. Dostępność:**
 - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Banku Spółdzielczego w Jastkowie, Panieńszczyzna Al. Warszawska 45

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Aby dostać się do budynku należy pokonać wysoki krawężnik chodnika (należy zapewnić pomoc drugiej osoby).
- 2. Parking:**
 - Parking zewnętrzny – parking ogólnodostępny znajdujący się 15 metrów od budynku oddziału
- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
 - przystanek komunikacji miejskiej w promieniu 100m
- 4. Dostępność:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Banku Spółdzielczego w Tomaszowicach, Tomaszowice Kol. 48

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku
 - Chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów po stronie budynku
- 2. Parking:**
 - Parking zewnętrzny – parking ogólnodostępny znajdujący się 15 metrów od budynku oddziału
- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
 - przystanek komunikacji miejskiej w promieniu 50m
- 4. Dostępność:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku za pomocą pochylni
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Banku Spółdzielczego w Michowie, ul. Partyzancka 20

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - brak pochylni dla osób poruszających się na wózku
- 2. Parking:**
 - brak dedykowanego parkingu
- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
- 4. Dostępność:**
 - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dla klientów

Oddział Banku Spółdzielczego w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 16

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - brak pochylni dla osób poruszających się na wózku
- 2. Parking:**
 - Parking zewnętrzny - bezpośrednio przy budynku oddziału
- 3. Dojazd do budynku oddziału:**
 - za pomocą transportu prywatnego
- 4. Dostępność:**
 - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „0”
- 6. Toaleta:**
 - brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością